

## **Bijlage 6: Voorbeeld van een tabel met toekenning 3-delige code voor asbesthoudende materialen**

### Standaardprocedure opmaak sloopopvolgingsplan - bijlage 6

één samenvattende code per rapport

één samenvattende code per rapport

Voorbeeld: 

3	5	3
---	---	---

omschrijving	toestand	verwijderingstechniek	type aannemer
dakleien	1	2	2
golflaten garage	1	2	3
golflaten loods	2	3	2
platen type Pical	3	5	3
thermische isolatie	3	5	3
lijm	1	5	3
koord	3	2	2
los schoolbord	1	1	1
asbestvrije materialen	0	0	0

geen asbest code = 0

toestand

1 hechtgebonden	(in goede staat - geen of erg klein risico op vezelvrijgave)
2 semi-hechtgebonden	(in oorsprong hechtgebonden maar beschadigd of verouderd - risico op vezelvrijgave)
3 losgebonden	(risico op vezelvrijgave)

verwijderingstechniek

1 eenvoudige handelingen
2 eenvoudige handelingen met bijkomende maatregelen
3 glovebagmethode
4 hermetische zone

type aannemer

1 opgeleid personeel - ook aannemers zonder erkenning asbestverwijdering
2 enkel erkende asbestverwijderende bedrijven